

トレッドミル検査

- 心電図と血圧を計測しながら、ベルトの速度と傾斜が徐々に増していくベルトコンベアーの上を歩きます。心電図や血圧にあきらかな異常が見られたり、胸痛や胸部圧迫感などの自覚症状あったり、足の疲れなどで運動を続けることができなくなるまで歩いていただき、運動中や運動後の心電図や血圧の変化を記録します。検査時間は約30分です。歩きやすい服装でお越し下さい。

